



SAMPA联调异常情况复盘



electronics

情景描述：在阴极高压加至-3000V降噪时，分压电路接地线离地，此时整个分压电路等电势，THGEM与阳极之间存在约1000V/mm的电场强度，据此猜测在此电场下THGEM2_DOWN与Anode平面间空气可能被击穿，从而造成了后续的影响。